

TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

CANDY SPRAY

Transparentní 1K báze ve spreji - 400 ml

Transparentní rozpouštědlová akrylátová báze vytváří hluboký barevný efekt nad metalickým nebo perleťovým podkladem. Používá se jako efektová mezivrstva a musí být překryta lesklým čirým 2K lakem.

1K BÁZE

TRANSPARENTNÍ EFEKT

BEZ PLNÍČÍ SCHOPNOSTI



20-25 °C

Teplota spreje, podkladu a okolí



20-30 cm

Doporučená vzdálenost nástřiku



3 a více

Rovnoměrné velmi tenké vrstvy



cca 0,9 m²

Orientačně při 2 vrstvách

Doporučený lakovací systém

1

PŘIPRAVENÝ PODKLAD

Pevný, hladký, čistý, suchý a odmaštěný.



2

STŘÍBRNÝ NEBO ZLATÝ PODKLAD

Zlatý jen pro červenou, žlutou a oranžovou.



3

CANDY

3 a více velmi tenkých křížových vrstev.



4

LESKLÝ ČIRÝ 2K LAK

Pro ochranu, hloubku a finální lesk.



Podklad určuje výsledný odstín Candy

Stříbrný metalický nebo perleťový podklad je nutný pro všechny odstíny. Zlatý lze použít pouze pod červenou, žlutou a oranžovou. Podklad musí být matný nebo správně odmaštěný.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ produktu	1K rozpouštědlová akrylátová transparentní báze
Balení	Aerosol 400 ml
Charakter vrstvy	Transparentní efektová mezivrstva bez plnicí schopnosti
Podklad	Stříbrný; zlatý pouze pro červenou, žlutou a oranžovou
Aplikace	3 a více velmi tenkých vrstev; každá vrstva odstín ztmavuje
Přelakování	Lesklým čirým 2K lakem
Vydatnost	Cca 0,9 m ² / sprej při 2 vrstvách; při 3+ vrstvách nižší

Správný postup aplikace

Jednoduchý přehled pro rovnoměrný odstín bez map, pruhů a stékání.



PODROBNÝ
NÁVOD

Naskenuj QR

1 Příprav správný podklad



Povrch musí být hladký, suchý, čistý a odmaštěný. Naneste rovnoměrný stříbrný podklad. Zlatý je přípustný pouze pro červenou, žlutou a oranžovou. Před Candy nechte cca 20 min odvětrat.

2 Sjednoť teplotu



Sprej, podklad i okolí musí mít 20-25 °C. Nelakujte na přímém slunci, v průvanu ani v prašném prostředí.

3 Důkladně protřepej



Po uvolnění míchacích kuliček protřepávejte sprej nejméně 2 minuty. Během práce sprej pravidelně znovu protřepávejte.

4 Proved' zkušební nástřik



Ověřte rozstřík, kompatibilitu materiálů a výsledný odstín. Candy je transparentní; vzhled ovlivňuje podklad i počet vrstev.

5 Lakuj správným pohybem



Sprej držte stále svisle, 20-30 cm od povrchu. Začnějte mimo lakovanou plochu a končete opět mimo ni. Používejte plynulé křížové tahy s překrytím cca 70 %.

6 Nanášej velmi tenké vrstvy



Aplikujte 3 a více rovnoměrných vrstev. Mezi vrstvami nechte 10-15 minut odvětrat. Každá další vrstva odstín ztmavuje; silné vrstvy zvyšují riziko map a stékání.

7 Přelakuj lesklým 2K lakem



Po poslední vrstvě Candy nechte cca 60 minut odvětrat. Poté naneste lesklý čirý 2K lak podle jeho TDS. Ten vytvoří finální hloubku, lesk a ochranu.

8 Vyčisti ventil a trysku



Po dokončení sprej otočte tryskou dolů a krátce prostříkněte, dokud nevychází pouze hnací plyn. Sprej skladujte svisle.

Nejčastější chyby

- nesprávný, lesklý nebo nestejný podklad
- rozdílný počet vrstev nebo nepravidelná rychlost
- příliš silné nebo mokré vrstvy
- naklání spreje nebo zastavení nad plochou
- nízká teplota, přímé slunce, prach nebo průvan

Důležité technické poznámky

Candy nemá plnicí schopnost a nekryje vady podkladu. Efektovou vrstvu nebrousit. Každá další vrstva odstín ztmavuje. Vydatnost cca 0,9 m² platí pro 2 vrstvy; při doporučených 3 a více vrstvách je nižší. Sprej je určen hlavně pro menší a středně velké díly, ne pro velké plochy.

Uvedené hodnoty jsou orientační a vztahují se k aplikaci při doporučených podmínkách. Před použitím vždy proveďte zkušební nástřik. Dodržujte pokyny na etiketě výrobku a v bezpečnostním listu. Používejte vhodné osobní ochranné prostředky a zajistěte účinné větrání.