

Candy Pearl

Lakování stříkací pistolí

Rozpouštědlová 1K báze s jemnou stříbrnou perletí a barevnou hloubkou Candy.

01 ČERNÁ MATNÁ BC BÁZE

02 CANDY PEARL

03 LESKLÝ ČIRÝ LAK

CANDY PEARL - APLIKAČNÍ ÚDAJE

Poměr ředění	1:1 - barva : akrylové ředidlo
Pistole / tryska	HVLP / 1,3-1,4 mm
Podklad	Černá matná 1K BC báze
Vrstvy Candy Pearl	2-3 tenké vrstvy
Mezi vrstvami	Cca 10 min odvětrání
Před čirým lakem	Cca 40 min odvětrání po poslední vrstvě
Teplota	Pokožová teplota barvy i dílu

PŘÍPRAVA POVRCHU

Povrch vyrovnejte, vybruste a důkladně odmastěte. Odstraňte korozi a vady. Plnič připravte podle jeho technického listu; plocha musí být hladká, čistá a bez probrusů.

Barvu důkladně promíchejte. Před lakováním proveďte zkušební nástřik na etalon, včetně černého podkladu a lesklého čirého laku. Ověřte odstín, techniku i výsledný lesk.

Odstín a jednotnost efektu

Po dosažení souvislého krytí a plného odstínu další vrstvy barvu výrazně neztmavují. Vzhled se mění hlavně podle světla. Pohledové části sestavy lakujte společně.

Pokyny k výrobkům: Poměr 1:1 platí pro Candy Pearl. U černé podkladové báze a čirého laku dodržujte jejich vlastní pokyny. Před použitím si přečtěte příslušné bezpečnostní listy a etikety výrobků.

Podklady: PMcolours, Jak lakovat Candy Pearl - kompletní postup (část pro pistolí), a produktové údaje Candy Pearl 100 ml. Ověřeno 21. září 2026. Časy odvětrání i vydatnost jsou orientační; ověřte uvedený stav povrchu.

POSTUP APLIKACE

1 Černý matný podklad

Přípravený plnič lehce zmatněte, odmastěte a otřete antistatickou utěrkou. **Candy Pearl vyžaduje černou matnou 1K BC bázi.** Naneste 2-3 tenké vrstvy s pauzou cca 10 min. Po poslední nechte cca 20 min zavadnout, až je povrch rovnoměrně matný, nelepí a nemá probrusy.

2 Candy Pearl - efekťová vrstva

Na zavadnutý černý podklad naneste 2-3 tenké vrstvy s nastavením dle tabulky. Stříkejte rovnoměrnými překrývajícími se tahy a mezi vrstvami nechte cca 10 min odvětrat. Po poslední počkejte cca 40 min; povrch musí být dostatečně suchý pro jemné otření antistatickou utěrkou.

3 Lesklý čirý krycí lak

Po odvětrání Candy Pearl naneste **lesklý čirý lak**, který zvýrazní barevnou hloubku a perleť. Pro odolnost a UV ochranu doporučujeme 2K lak. Míchání, aplikaci a vytvrzení proveďte podle technického listu zvoleného laku.

Orientační vydatnost: 0,9 m² / 100 ml
neředěné barvy

Skladování

Nepoužitou barvu doporučujeme spotřebovat do 6 měsíců. Skladujte při pokojové teplotě mimo přímé sluneční záření.