

Ghost perleť

Lakování stříkací pistolí

Rozpouštědlová 1K báze s jemnými perleťovými odlesky, které vyniknou na světle.

01 BÍLÁ MATNÁ BC BÁZE

02 GHOST PERLEŤ

03 ČIRÝ KRYCÍ LAK

GHOST PERLEŤ - APLIKAČNÍ ÚDAJE

Poměr ředění	1:1 - barva : akrylátové ředidlo
Pistole / tryska	HVLP / 1,3-1,4 mm
Podklad	Bílá matná 1K BC báze
Vzdálenost / překryv	Cca 20-30 cm / cca 70 %
Vrstvy Ghost perleti	2-3 velmi tenké vrstvy
Mezi vrstvami	Cca 10 min odvětrání
Před čirým lakem	Cca 40 min odvětrání po poslední vrstvě
Podmínky	18-25 °C; barva i díl v pokojové teplotě

PŘÍPRAVA POVRCHU

Povrch připravte **šedým plničem**, nechte vytvrdit a vybruste podle jeho TDS. Odstraňte vady, nečistoty a mastnotu; plocha musí být hladká a bez prachu.

Barvu důkladně promíchejte. Na vzorku ověřte celý systém včetně bílé báze a čírého laku: odstín, techniku i výsledný lesk. Efekt posuďte pod různými úhly a osvětlením.

Podklad a jednotný efekt

Typický Ghost efekt vyžaduje bílý matný podklad. Ve stínu je decentní, na slunci výraznější. Pohledové strany souvisejících dílů lakujte společně a vcelku.

Pokyny k výrobkům: Údaje v tabulce platí pro Ghost perleť. U bílé báze a čírého laku dodržujte jejich vlastní TDS. Pracujte ve větraném prostoru bez průvanu. Čtěte bezpečnostní listy a etikety; používejte předepsané ochranné prostředky.

Podklady: PMcolours, návod Ghost perleť (část pro pistoli); produktové údaje Ghost perleti 100 ml a bílé BC báze. Časy bílé báze dle upřesnění výrobce. Ověřeno 24. září 2026. Časy a vydatnost jsou orientační; rozhoduje stav povrchu a technika aplikace.

POSTUP APLIKACE

1 Bílý matný podklad

Na připravený plnič naneste **bílou matnou 1K BC bázi** ve 2-3 tenkých vrstvách s pauzou **cca 10 min**. Po poslední nechte **cca 20 min** zavadnout. Povrch musí být rovnoměrně bílý, matný, nelepivý a bez probrusů.

2 Ghost perleť

Na zavadnutou bílou bázi naneste **2-3 velmi tenké vrstvy**. Pracujte plynulými křížovými tahy se stejnou vzdáleností a překryvem dle tabulky. Mezi vrstvami nechte **cca 10 min** odvětrat. Po poslední počkejte **cca 40 min**; povrch musí být dostatečně suchý pro jemné oštění antistatickou utěrkou.

3 Čirý krycí lak

Po odvětrání Ghost perleti aplikujte čirý lak v **lesku, saténu nebo matu**. Pro odolnost a UV ochranu doporučujeme **2K čirý lak**. Míchání, počet vrstev, aplikaci a vytvrzení řiďte TDS zvoleného laku.

Orientační vydatnost: 0,9 m² / 100 ml
neředěné barvy

Skladování

Nepoužitou barvu doporučujeme spotřebovat do 6 měsíců. Skladujte při pokojové teplotě mimo přímé sluneční záření.